

Materialen Atelier nr 75

01 GEVELMETSELWERK: Rood, kruisverband
02 GEVELMETSELWERK: Betonsteen, halfsteens
03 DAKAFWERKING BESTAAND: Golfplaten
04 BUITENSCHRIJNWERK BESTAAND: hout, wit geschildert
05 POORTEN BESTAAND: metaal, grijs
06 RW GOTEN en AFVOEREN: half rond, pvc grijs
11 DAKAFWERKING: steeldeckplaten
12 BUITENSCHRIJNWERK NIEUW: pvc, kleur wit
13 POORTEN NIEUW: alu, grijs

Gebruikte materialen

 bestaande toestand - metselwerk in betonstenen
 bestaande toestand - metselwerk in boerkes
 bestaande toestand - te slopen onderdelen
 bestaande toestand - golfplaten

nieuwe materialen

 nieuwe toestand - steeldeck dakplaten
 nieuwe toestand - PUR isolatie

Materialen woning 77 (voorgevel rechts)

GEVELMETSELWERK: kruisverband, rood
BUITENSCHRIJNWERK: hout, kleur wit
BAKGOOT: pvc: kleur wit
DAKPANNEN: kleur rood
REGENWATERAFVOER: pvc, rond

Materialen woning 75 (voorgevel links)

GEVELMETSELWERK: halfsteensverband, rood
BUITENSCHRIJNWERK: hout, kleur wit
BAKGOOT: pvc: kleur wit
DAKPANNEN: kleur rood
REGENWATERAFVOER: pvc, rond

ing. architect

BONTE PREBEN

Project

Renoveren van Atelier

Layoutnummer: **01**

Layoutnaam: **LEGENDE**

renovatiestatus:

Schaal:

Opdrachtgever:

Laurus BV

Herderstraat 28 bus 001 - 9870 Olsene