




zijgevel rechts
gebouw 2 - bestaande toestand



- MATERIALEN:
- gevels: rode bakstenen, deels wit geschilderd
 - dakbedekking: rode pannen
 - buitenschrijnwerk: deuren met metaalplaat, groen / bruin geschilderd